

Ord. Nr.	Schau-bezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Mahd	Entwicklungsmaßn. / Sonstiges	Bearbeitung durch
101	1				Böschungsbewuchs linksseitig, Handmahd notwendig		UHV
101	1	Kirchdorfer Mühlbach				Anlieger: Probleme mit Ungeziefer, Rückzugsort im starken Böschungsbewuchs linksseitig	Stadt Barsinghausen
102	1	Kirchdorfer Mühlbach				maroder Böschungsverbau aus Massivholz, Prüfung von Möglichkeiten zur Sicherung	Stadt Barsinghausen
103	1	Stockbach			linksseitig 5m ab BOK Gehölzaufwüchse und Verbuschung, Rückschnitt notwendig.		UHV
104	1	Schleifbach		Durchlass Nienstädter Stadtweg, Stockbach bis 10m unterhalb stark verlandet, Sicherstellung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Durchlasses durch Sohlräumung unterhalb			UHV
105	1	Kirchdorfer Mühlbach				Anlieger: vermehrt Probleme bei extremen Niederschlägen. Möglichkeiten der Gefahrenabwehr erarbeiten.	UHV
106	1	Stockbach	einige kleinere, trockene Gehölze; Entnahme zur Stärkung des umliegenden Baumbestandes und zur Gefahrenabwehr				UHV

Ord. Nr.	Schau-bezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Mahd	Entwicklungsmaßn. / Sonstiges	Bearbeitung durch
201	2	Bullerbach	Revitalisierung der brüchigen Gehölze	Auflösen von Stauungen durch Treibsel, Sturzbäume aus dem Gewässerprofil entfernen			UHV
202	2	Bullerbach		Stauungen durch Totholz und Treibsel auflösen			UHV
203	2	Bullerbach	Entnahme des Sturzbaumes, Prüfung von Möglichkeiten zur Stabilisation des Wurzeltellers			Wurzelteller als wichtiges Strukturmerkmal und Brutmöglichkeit für Wasservögel belassen	UHV
204	2	Bullerbach		Auflösen von Stauungen durch Treibsel, Sturzbäume aus dem Gewässerprofil entfernen			UHV
205	2	Bullerbach		Stauungen durch Treibsel auflösen,			UHV
301	3	Rodenberger Aue	brüchige Gehölzstrukturen; Gefahrenabwehr durch Entnahme von Gehölzen; Absprache mit Samtgemeinde über nötige Maßnahmen			Böschungsabbrüche; Stabilisation durch Einbau von Stammholz	SG Rodenberg, UHV
302	3	Riesbach				Sohlgleite hinter dem Absturz nicht mehr durchgängig, Böschungsabbrüche rechtsseitig; Prüfung von Möglichkeiten zur Böschungssicherung; Wiederherstellung der Funktion der Sohlgleite	UHV

Ord. Nr.	Schau-bezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Mahd	Entwicklungsmaßn. / Sonstiges	Bearbeitung durch
303	3	Riesbach		hydraulisches Profil durch Anlandungen unter dem Bogendurchlass eingeschränkt; Prüfung von Möglichkeiten zur Räumung wg. schlechte Erreichbarkeit			UHV
401	4	Flöttenbach			Krautwachstum in der Sohle, Mähkorbeinsatz wegen fehlendem Wasserstand nicht möglich; Anpassung der Sohlmahd im Unterhaltungsplan		UHV
402	4	Eimbeckhäuser Bach	alter Weidenbestand teilw. gebrochen; Revitalisierung des Baumbestandes und Entfernen der Bruchschäden				UHV
403	4	Rodenberger Aue	viel Bruchholz, Äste ragen ins Gewässer; Stauungen auflösen und abflusstörenden Bewuchs beseitigen				UHV
404	4	Lärchenbach			gesamtes Gewässer durch Buschwerk überwuchert, teilweise Sohle bewachsen; Erstellung eines Gesamtkonzeptes zur Bearbeitung in der nächsten Gehölzpflegeperiode		UHV
405	4	Rodenberger Aue				Renaturierungsstrecke, Wasserhaltung des alten Verlaufs sehr spärlich; Prüfung des Abschlagbauwerkes, evtl. Angleichung des unterläufigen Profils	LK H-P, UHV

Ord. Nr.	Schau-bezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Mahd	Entwicklungsmaßn. / Sonstiges	Bearbeitung durch
406	4	Rodenberger Aue	viele tote Pappeln, Anliegergrundstück und Wehr gefährdet; Absprache zur Einleitung von Maßnahmen notwendig				UHV
501	5	Kalter Bach			Bewuchs im Böschungsverbau aus Naturstein, Böschungssicherung durch Rückschnitt im Böschungsverbau notwendig		UHV, SG Nienstädt
502	5	Kalter Bach			abschnittsweiser Bewuchs im unteren Teil der Böschung, Beseitigung von abflusstörendem Bewuchs und ungewollten Gehölzaufwüchsen		UHV, SG Nienstädt
503	5	Hülse	sehr alter Baumbestand, Verkehrssicherung des Pilgerpfades kaum möglich; Prüfung von Möglichkeiten zur Sicherung des Pilgerpfades				Stadt Stadthagen, UHV, Land Nds., Anlieger
504	5	Hülse		Mühlrad zu Schauzwecken genutzt, Verankerung beschädigt, Räumung des Straßendurchlass notwendig; Absprache zur Kostenübernahme notwendig			UHV, Stadt Stadthagen
506	5	Hülse				Erreichbarkeit der Gewässers nur punktuell möglich, nur beobachtende Unterhaltung notwendig	- keine -

Ord. Nr.	Schau-bezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Mahd	Entwicklungsmaßn. / Sonstiges	Bearbeitung durch
507	5	Hülse	alter Kopfbaumbestand, teilweise Abbrüche von Auslegern; Scheiteln der Kopfbäume notwendig; Übernahme in regelmäßige Kopfbaumpflegekartei				UHV, Land Nds.
601	6	Reeke Unterlauf			Krautwachstum durch fehlende Abflussmengen, Anpassung der regelmäßigen Unterhaltung		UHV
602	6	Reeke Unterlauf			oberhalb Brücke: starkes Schilfaufkommen; unterhalb Brücke: kein Handlungsbedarf		UHV
603	6	Schneebach			Prüfung der Randstreifen- und Sohlmahd, Übernahme in den Unterhaltungsplan		UHV
604	6	Schneebach			Prüfung der Randstreifen- und Sohlmahd, Übernahme in den Unterhaltungsplan		UHV
605	6	Schneebach			Überprüfung Randstreifen: bewirtschaftung des 5m breiten Gewässerrandstreifens durch Anlieger		UHV, UWB, Anlieger
701	7	Ziegenbach	alte Gehölzstruktur; Prüfung der Entnahme von Totholz	vermehrt Bruchholz im Gewässer, Staugefahr; Absammelb von abflusstörendem Treibsel im Gewässer			UHV
702	7	Grenzbach			Prüfung der Mahdintensität und entsprechende Anpassung im Unterhaltungsplan		UHV

Ord. Nr.	Schau-bezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Mahd	Entwicklungsmaßn. / Sonstiges	Bearbeitung durch
703	7	Flahbach		häufig verwendeter Müllablageplatz, aktuell blaue Müllsäcke in der Böschung; Müllbeseitigung notwendig			UHV
901	8	Rodenberger Aue				teilweise Böschungsabbrüche, vermehrt Biber und Nutriavorkommen	UHV, Jägerschaft, LWK
902	9	Rodenberger Aue				Ausspülungen linksseitig, starke Böschungsabbrüche, erste Notmaßnahmen nicht erfolgsversprechend	UHV, RH
903	9	Mordgraben				keine Wasserführung mehr vorhanden, Absprache mit LK SHG notwendig	UHV, LK SHG
904	8	Seegraben	Befall der Erlenreihe durch Scheinpilzart "Phytophthora Alni"; Revitalisierung und Stärkung des Baumbestandes durch Entfernen der befallenen und toten Baumstrukturen				UHV
905	8	Osterriehe	Kopfweiden in der Explorationsphase, Abschnittsweise Rückschnitt erforderlich				UHV
906	8	Westaue	Weidenausleger gebrochen, liegt abflusssicher auf dem Randstreifen, Revitalisierung des Baumbestandes und Entfernen von Bruchholz notwendig				UHV

Ord. Nr.	Schau-bezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Mahd	Entwicklungsmaßn. / Sonstiges	Bearbeitung durch
907	8	Rodenberger Aue				deutlich sichtbare Aktivität von Nuria, Unterstützung der örtlichen Jägerschaft notwendig	UHV, Jägerschaft, LWK
1101	11	Ortsvorfluter Holtensen		mächtige Schlammauflage im Sohlbereich, Durchlässe teilweise verlandet; Sohlräumung zusammen mit der Stadt Wunstorf koordinieren			UHV
1102	11	Ortsvorfluter Holtensen		Schlammauflage im Sohlbereich entfernen, evtl. vorbeugende Maßnahmen durch Anlage eines Sandfangs möglich			UHV, Stadt Wunstorf, SEW
1103	11	Ortsvorfluter Holtensen				Ablage von Gartenabfällen im Böschungsbereich, intensivere Pflege durch Anlieger	UHV, Anlieger
1104	11	Ortsvorfluter Holtensen			abschnittsweise störender Bewuchs im unteren Teil der Böschung und Sohle, Beseitigung von abflusstörendem Bewuchs und ungewollten Gehölzaufwüchsen, Aufnahme in Unterhaltungsplan		UHV