

Nr	Schaubezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Böschungsmahd	Randstreifenmahd	Entwicklungsmaßnahmen	Sonstiges
1	1	Kirchdorfer Mühlbach				Rückschnitt Wildwuchs vor Brücke		
2	1	Kirchdorfer Mühlbach						Hochwasserprofil aufweiten, Unterhaltungsmaßnahme bei UWB anmelden
3	1	Kirchdorfer Mühlbach	Rückschnitt Erle im Gewässerprofil					
4	1	Kirchdorfer Mühlbach						Wasserbausteine wieder aufnehmen und Einlauf wieder befestigen
5	1	Kirchdorfer Mühlbach		Staubeseitigung				
6	1	Kirchdorfer Mühlbach				rechtsseitig Brombeeren zurückschneiden		
7	1	Kirchdorfer Mühlbach		Gehölzabbruch von linksseitig verstopft Profil				
8	1	Kirchdorfer Mühlbach						rechtsseitig, zukünftig wird hier LRP-Schnitt notwendig werden
9	1	Kirchdorfer Mühlbach						Biberfraßschutz linksseitig nicht fachgerecht angebracht
10	1	Kirchdorfer Mühlbach	linksseitig Erlenaufwuchs entfernen (schonmal abgeschnitten)					
13	1	Kirchdorfer Mühlbach	Aufwuchs unter der Brücke entfernen					
15	1	Kirchdorfer Mühlbach					linksseitig Anlandung, Erdklumpen	
14	1	Kirchdorfer Mühlbach				anpassung Mähplan: einseitige Mahd		
16	1	Kirchdorfer Mühlbach	abgebrochener Baum					
17	1	Kirchdorfer Mühlbach						Notwendigkeit der Leitungsquerung prüfen
18	1	Kirchdorfer Mühlbach			Sohle von Baum bis Brücke mähen			
19	1	Kirchdorfer Mühlbach	Gehölze am Brückenwiderlager entfernen					
20	1	Kirchdorfer Mühlbach		Äste im Bach sorgen für Stauung				
21	1	Kirchdorfer Mühlbach	rechtsseitig Totholz in Kronen, LRP					

Nr	Schaubezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Böschungsmahd	Randstreifenmahd	Entwicklungsmaßnahmen	Sonstiges
22	1	Kirchdorfer Mühlbach						linksseitig ungenutzte Löschwasserentnahmestelle - Brett entnehmen
23	1	Stockbach						Einleitung in Bach nicht funktionsfähig, linksseitig
24	1	Stockbach	LRP					
26	1	Stockbach	Gehölze am Brückenwiderlager entfernen					
25	1	Stockbach	LRP					
85	1	Stockbach						illegaler Bodenauftrag, Anliegeraussage: Boden wird wieder abgetragen
11	1	Kirchdorfer Mühlbach			anpassung Mähplan: rechtsseitige Mahd 2022			
12	1	Kirchdorfer Mühlbach	Esche an Brücke entfernen, linksseitig					
86	1	Stockbach				linksseitige Böschung massiv gemäht		rechtsseitig Zaun ohne Abstand zum Gewässer
227	1	Stockbach						OT Matthies wg. Bodenauffüllung
87	2	Reitbach		Staubeseitigung: Weidenast				
88	2	Reitbach					Gespräche über Sedimentrückhalt voranbringen	
89	2	Reitbach					viel eisenhaltiges Sohlsubstrat, Wasserabfluss ist noch gegeben	
90	2	Reitbach	Kleinbaum im Gewässer					
91	2	Bullerbach		einige Stauungen durch Totholz, Ø 5 cm				
92	2	Bullerbach	gebrochene Esche im Gewässer, rechtsseitig mehrere tote Erlen					
93	2	Bullerbach	gebrochene Weide entfernen, Anlieger informieren					

Nr	Schaubezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Böschungsmahd	Randstreifenmahd	Entwicklungsmaßnahmen	Sonstiges
94	2	Bullerbach			Engstelle, Sohlmahd notwendig			
95	2	Bullerbach	Erlenbewuchs in Kurvenbereich regelmäßig freischneiden					
96	2	Bullerbach	gebrochener Ast (Ø 10 cm) quer im Bach					
97	2	Südaue					linksseitig Böschung abgerutscht, Wiederherstellung und evtl. Böschungssicherung durch Anpflanzung förderlich	
98	2	Südaue	gebrochene Erle über Gewässer					
99	2	Südaue						Altarm der Südaue stark zugewachsen, für den Wasserabfluss nicht notwendig
100	2	Südaue	linksseitig einige tote Eschen und Erlen					
101	2	Südaue	rechtsseitige Kopfweide schneiteln, linksseitig gebrochene Weide auf RS					
102	2	Südaue	linksseitig tote Erle					
103	2	Südaue	rechtsseitig alter Pappelbestand, Prüfung von Möglichkeiten zur Vorsorge					
104	2	Südaue	gebrochener Pappelast über Gewässer					
105	2	Südaue	tote Erle linksseitig					
106	2	Südaue	gebrochene Pappel quer im Gewässer					
107	2	Südaue	Kopfweiden pflegen, nach Möglichkeit in zwei Arbeitsschritten					
108	2	Südaue	5 tote Erlen, 3 linksseitig, 2 rechtsseitig					
109	2	Südaue		Treibselstau beseitigen				
110	2	Südaue	Weiden schneiteln					

Nr	Schaubezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Böschungsmahd	Randstreifenmahd	Entwicklungsmaßnahmen	Sonstiges
30	3	Rodenberger Aue	abgestorbene Erle lose über Bach					
31	3	Rodenberger Aue		dicker Weidenast sorgt für massiven Stau, Möglichkeit zum Erhalt prüfen				
33	3	Rodenberger Aue					Profil, Kiesbank sollte	
34	3	Rodenberger Aue				rechts auf gesamter Breite gemäht		
35	3	Rodenberger Aue	linksseitig Kopfweidenpflege notwendig, nach Möglichkeit in zwei Arbeitsschritten vornehmen					
36	3	Rodenberger Aue						linksseitig Bauzäune in der Böschung
37	3	Salzbach						Ufersicherung
38	3	Soldorfer Bach						Knötterich an Brücke, Brücke freischneiden
39	3	Soldorfer Bach			Mahd durch private Anlieger auf langer Strecke			
40	3	Soldorfer Bach	linksseitig Kopfweidenpflege notwendig (ca. 7 Stk), nach Möglichkeit in zwei Arbeitsschritten vornehmen					
41	3	Soldorfer Bach					Auflandung vor Brücke beobachten	
42	3	Soldorfer Bach				linksseitig unsachgemäße Mahd		
43	3	Soldorfer Bach						linksseitig unzulässige Strauchschnittablage in direkter Gewässernähe
44	3	Soldorfer Bach						rechtsseitig Bauten im 5m-Bereich
45	3	Soldorfer Bach						Schnittgut im Durchlass, Anlandung ggf. entnehmen

Nr	Schaubezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Böschungsmahd	Randstreifenmahd	Entwicklungsmaßnahmen	Sonstiges
46	3	Soldorfer Bach						rechtsseitig 1m Randstreifen nicht eingehalten
47	3	Salzbach	Ast über Gewässer					
48	3	Salzbach	linksseitig abgebrochenen Strauch entfernen					
49	3	Salzbach		mehrere Stauungen				
50	3	Salzbach	rechtsseitig große Weide ist abgängig, Erhalt durch Schnittpflege möglich					
51	3	Salzbach		mehrere Stauungen				
32	3	Rodenberger Aue	tote Erle umgefallen					
111	4	Flöttenbach				linksseitige Böschungsmahd muss nachgeholt werden		
112	4	Flöttenbach						Durchfahrt Tiergehege herstellen
113	4	Föttenbach			starke Verkräutung wegen mangelnder Beschattung, Sohlmahd notwendig			
114	4	Flöttenbach			Sohlaufuge unterhalb der Brücke Koppelweg entnehmen			
115	4	Flöttenbach	Gehölzaufwüchse entfernen, Gewässerverbau schonen					
116	4	Eimbeckhäuser Bach						Brückenspülung notwendig, Möglichkeiten prüfen
117	4	Eimbeckhäuser Bach					eingeschränktes hydraulisches Potential bis zur Brücke, Sohlräumung halbseitig und neuprofilierung der Böschung	
118	4	Eimbeckhäuser Bach				Handmahd regelmäßig alle 4 Jahre, Entwicklung beobachten		
119	4	Eimbeckhäuser Bach	Kopfweidenpflege zur Entlastung alter Weide					
120	4	Eimbeckhäuser Bach				Brombeeren, Zufahrt aus Osten		

Nr	Schaubezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Böschungsmahd	Randstreifenmahd	Entwicklungsmaßnahmen	Sonstiges
121	4	Rodenberger Aue					gebrochene Weide über dem Gewässer wieder angewachsen, evtl. Entlastung notwendig, sonst als Struktur und Querungshilfe für das Wild belassen	
122	4	Rodenberger Aue		Staubeseitigung, Abflusshinderniss durch große gebrochene Weide entfernen				
123	4	Rodenberger Aue	Strauchweide wächst stark Richtung Gewässer, evtl. Rückschnitt notwendig					
124	4	Rodenberger Aue	gebrochene Weide quer im Gewässer, angewachsen und neue Austriebe					
125	4	Rodenberger Aue		Staubeseitigung				
126	4	Rodenberger Aue		Staubeseitigung, Weidenast quer im Gewässer				
127	4	Rodenberger Aue					rechtsseitiger Böschungsabbruch	
129	4	Rodenberger Aue		Staubeseitigung, Treibselstauung durch Astbruch				
130	4	Hülseder Dorfbach		Staubeseitigung, zwei kleine Treibselstauungen				
128	4	Rodenberger Aue		Staugefahr durch Weidenaufwuchs mitten in der Sohle				
52	5	Kalter Bach			anpassung Mähplan: intensive Unterhaltung			
53	5	Kalter Bach	Gehölzaufwuchs im Mauerwerk rechtsseitig					
54	5	Kalter Bach						illegale Grünschnittablage linksseitig
55	5	Kalter Bach						illegale, massive Ablage von Gehölzschnitt auf BOK
56	5	Kalter Bach						Errichtung eines Umfluters, UHV nicht beteiligt

Nr	Schaubezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Böschungsmahd	Randstreifenmahd	Entwicklungsmaßnahmen	Sonstiges
57	5	Kalter Bach					alte Wehranlage, Möglichkeiten für Umbau entwickeln	
58	5	Kalter Bach	LRP herstellen					
59	5	Kalter Bach				rechtsseitig intensive Mahd		
60	5	Kalter Bach	LRP herstellen linksseitig, Meldung durch Gemeinde wird 2022 erfolgen					
61	5	Kalter Bach						kaum Platz für Weg und Gewässer, evtl. keine Befestigung notwendig, Radweg + Renaturierung möglich?
62	5	Kalter Bach						unnötige Verrohrung
63	5	Kalter Bach			rechtsseitig Freischneiden der gemauerten Kurve erforderlich			
64	5	Kalter Bach						linksseitig, Entnahme und Einleitung Vogelzuchtverein prüfen. evtl. negative Veränderung zur Folge
65	5	Kalter Bach		Staubeseitigung, illegal errichtete Fußgängerbrücken				
66	5	Kalter Bach						linksseitig Kompostplatz am Bach
67	5	Kalter Bach						linksseitig teilweise bis an BÖK geackert
68	5	Kalter Bach	Entnahme von Weidenästen, Gewässerprofil freischneiden					
69	5	Kalter Bach						Anlage von Unrautfolie linksseitig
70	5	Kalter Bach						hier kein Unterhaltungsbedarf, Gewässerschau in diesem Bereich nur nach Bedarf

Nr	Schaubezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Böschungsmahd	Randstreifenmahd	Entwicklungsmaßnahmen	Sonstiges
71	5	Kalter Bach				rechtsseitig kein Böschungsbewuchs mehr! Starker Bewuchs auf gegenüberliegender Seite und in der Sohle		
72	5	Kalter Bach						illegaler Übergang und linksseitig Kompost in der Böschung, Leitung zum Pool (Chloreinleitung?) Schmutzwassereinleitung
73	5	Kalter Bach	prüfen ob hier Verkehrssicherung notwendig (Pappeln und Weiden)					
74	5	Krummer Bach						Problemstelle: zu eng, Drainagen zu tief
75	5	Krummer Bach				intensive Mahd aufgrund hydraulischer Problematik (ggf. 2x jährlich/wenigstens früh)		
76	5	Krummer Bach						hydraulische Engstelle, Lösungsfindung durch Stadt notwendig
78	5	Krummer Bach						rechtsseitig illegale Gehölzschnittablage und Grüngut-Sammelplatz
77	5	Krummer Bach	Kopfweidenpflege rechtsseitig					
79	5	Krummer Bach					linksseitig Kolk wegen Weiden /-wurzel, regelmäßiger Rückschnitt notwendig	
80	5	Krummer Bach					rechtsseitig viel Totholz, prüfen ob geräumt werden muss	
81	5	Kalter Bach	Erle im Bach, linksseitig					
82	5	Hülse	rechtsseitig Kopfweide nachschneiden/restliche Kopfweiden noch schneiden					rechtsseitig 5 m Randstreifen komplett mit Müll voll, freiräumen (Anlieger)
83	5	Hülse						linksseitig Retentionsbecken neu

Nr	Schaubezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Böschungsmahd	Randstreifenmahd	Entwicklungsmaßnahmen	Sonstiges
84	5	Hülse	rechtsseitig Gehölze in der Böschung illegal geschnitten					
131	6	Lambeeke			zukünftig nur noch einseitig unterhalten, Böschungsmahd bis zur Sohle			
132	6	Lambeeke						rechtsseitig 1 m Randstreifen einhalten
133	6	Reeke						linksseitig 1 m Randstreifen einhalten
134	6	Reeke Unterlauf	zwei gebrochene Weiden					
135	6	Reeke Unterlauf						evtl. Handarbeit
136	6	Reeke Unterlauf			Mähkorb wichtig			
137	6	Reeke Unterlauf			Mähkorbeinsatz alle 2-3 Jahre			
138	6	Reeke Unterlauf	Kopfweide gespalten					
139	6	Reeke Unterlauf	Gebrochene Kopfweide im Gewässer					
140	6	Reeke Unterlauf	rechtsseitig tote Weide					
141	6	Reeke Unterlauf	Gehölze quer in der Sohle	Staubeseitigung				
142	6	Reeke Unterlauf	linksseitig 15 Kopfweiden schneiteln					
144	6	Hülse						rechtsseitig über die BÖK geackert
144	7	Vornhäger Bach	rechtsseitig 1 brüchige Weide, 1 Weide abgesägt und Schnittreste in Böschung					
145	7	Vornhäger Bach						rechtsseitig Grünschnitt und Silageballen am Gewässer
146	7	Vornhäger Bach						unerlaubte Bodenablage
147	7	Vornhäger Bach		Staubeseitigung				
148	7	Vornhäger Bach	rechtsseitig Kopfweiden pflegen					
149	7	Vornhäger Bach					kleine Totholzmenge	
150	7	Vornhäger Bach				Brückenbauwerk freimähen, lichte Bereiche, Böschungsmahd halbseitig		
151	7	Vornhäger Bach	gebrochene Gehölze mit Schräglage					

Nr	Schaubezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Böschungsmahd	Randstreifenmahd	Entwicklungsmaßnahmen	Sonstiges
152	7		rechtsseitig viele Bäume mit Schräglage, Pflege notwendig (Land Niedersachsen)					
153	7	Vornhäger Bach						rechtsseitig Silageballen dicht am Gewässer abgelegt
154	7	Vornhäger Bach					Gewässer trocken gefallen	
155	7	Vornhäger Bach	Böschung					
156	7	Vornhäger Bach	rechtsseitig brüchige Kopfweide					
158	7	Ziegenbach		Stauung vor ehemaliger Überfahrt				
157	7	Ziegenbach	rechtsseitig gebrochene Äste in Böschung					
159	7	Ziegenbach						rechtsseitig Bauwerk im/am Gewässer
160	7	Ziegenbach		Staudamm entfernen				
161	7	Ziegenbach		kleiner Stau unterhalb der Fußgängerbrücke				
162	7	Ziegenbach	brüchige Pappeln, Äste im Gewässer					
163	8	Rodenberger Aue		Staubeseitigung				
164	8	Rodenberger Aue	Kopfweidenpflege rechtsseitig					
165	8	Osterriehe	Herstellung LRP ackerseitig					
166	8	Osterriehe			Korrektur Mähplan: Mäharbeiten wechselseitig			
168	8	Osterriehe					Böschungsabbrücke rechtsseitig, Steine	linksseitig 1m Randstreifen einhalten!
169	8	Osterriehe						linksseitig 1m Randstreifen einhalten!
170	8	Osterriehe				beidseitige Mahd unnötig, eine Seite ohne Absprache von Anlieger gemäht, Mähgut in der Böschung		beidseitig 1m Randstreifen einhalten!

Nr	Schaubezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Böschungsmahd	Randstreifenmahd	Entwicklungsmaßnahmen	Sonstiges
171	8	Osterriehe						linksseitig sehr tief einmündende Entwässerung, bzw. aufgelandete Sohle / Überfahrt zu hoch, ggf. 5 m räumen
172	8	Osterriehe	rechtsseitig Kopfweidenpflege (treiben auch unten aus)					
173	8	Osterriehe	Erlensterben auf gesamter Strecke		an verschiedenen Stellen Profil freischneiden auf gesamter Strecke			
174	8	Osterriehe					Anlandung vor Brücke	
175	8	Osterriehe					Herstellung Böschungssicherung rechtsseitig, Abflachung linksseitig	
176	8	Osterriehe	Kopfweidenpflege linksseitig					
177	8	Osterriehe						Müll im Gewässer
178	8	Osterriehe	Gehölzpflege rechtsseitig zum Acker					
179	8	Osterriehe	linksseitig LRP, Totholz kann bleiben					
167	8	Osterriehe	Gehölzpflege rechtsseitig (Erlen)					linksseitig 1m Randstreifen einhalten!
180	9	Idenser Graben	Erlensterben					
181	9	Idenser Graben	linksseitig Bruchholz entfernen, Holz kommt von gegenüber (rechtsseitig)					
182	9	Idenser Graben	Rückschnitt Brombeeren					
183	9	Idenser Graben	rechtsseitig Erlensterben, überhängende Äste LRP (ca. 3-4 Stk.)					
184	9	Idenser Graben						linksseitig 1m Randstreifen knapp, informieren
185	9	Idenser Graben	an Brücke beide Eichen wegen Standsicherheit entfernen, dafür vor Brücke mind. 5m entfernt auf linker BÖK 1x Stieleiche nachpflanzen					

Nr	Schaubezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Böschungsmahd	Randstreifenmahd	Entwicklungsmaßnahmen	Sonstiges
186	9	Idenser Graben				Brücke freischneiden (Stadt)		
187	9	Südaue	Gehölzpflege Erlen (Stadt)					
188	9	Alte Südaue						Baumschutz abbauen
189	9	Alte Südaue						Sohlhöhe prüfen, evtl. Sohlräumung notwendig
190	9	Alte Südaue						regelmäßige Unterhaltung einrichten (evtl. alle 5 Jahre Sohlräumung)
192	9	Alte Südaue				Äste/Brücke entfernen, rechtsseitig massive Benjeshecke/Kompostlager an BOK		
193	9	Alte Südaue		Staugefahr durch Brett in der Sohle				
191	9	Alte Südaue		Steg im Bach entfernen				linksseitig alte Biberfraßspuren an Weide
194	9	Alte Südaue	Brücke freischneiden					
195	9	Alte Südaue	rechtsseitige Kopfweiden müssen geschnitten werden (Stadt)					
197	9	Alte Südaue			beidseitig unfachmännisch gemäht, Verband war hier nicht tätig			
198	9	Alte Südaue			beidseitig unfachmännisch gemäht, Verband war hier nicht tätig			
215	10	Kirchwehrener Landwehr			Mähplan anpassen: einseitige Mahd jährlich wechselnd			
216	10	Kirchwehrener Landwehr	rechtsseitig Kopfweiden schneiteln					
217	10	Kirchwehrener Landwehr					Prüfung zu besserer Flächennutzung, Absprache mit Jägerschaft	
218	10	Kirchwehrener Landwehr		Totholzverkläunungen				
219	10	Kirchwehrener Landwehr		einige Totholzverkläunungen				
220	10	Kirchwehrener Landwehr						rechtsseitig Gartenabfälle auf der Böschung

Nr	Schaubezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Böschungsmahd	Randstreifenmahd	Entwicklungsmaßnahmen	Sonstiges
221	10	Möseke	linksseitig Gehölzpflanzungen prüfen, evtl. Pappelaufwuchs beseitigen					Handarbeitsstrecke bis Beschattung hergestellt ist
222	10	Möseke						rechtsseitig Oberboden abgeschoben, Grenzsteine teilweise kritisch für Befahrung, Flurbereinigung
223	10	Möseke	Kleinbaum teilweise im Gewässerprofil					
224	10	Möseke	gebrochene Pappel über dem Gewässer					Unterhaltungsweg freischneiden, Durchfluss sichern
225	10	Möseke	große gebrochene Pappel herabsetzen, 1,5 m					
214	10	Kichwehrener Landwehr		Treibsel, kein direkter Handlungsbedarf				
199	11	Graben im Faulensee						Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Randstreifenbereich
200	11	Graben im Faulensee			beidseitig noch nicht gemäht, Absprache mit Unternehmer			
201	11	Südaue						Müllbeseitigung: Metallfass in der Sohle
202	11	Südaue	linksseitig Baum abgerutscht	Staugefahr				
205	11	Südaue		Stauhindernis: abgerutschter Baum, Treibsel				
207	11	Südaue				linksseitig Gebüsch ragt zu weit ins Gewässer, Rückschnitt notwendig		
208	11	Südaue		Staugefahr, abgerutschte Erle				
209	11	Südaue						Biberdamm, Stauhöhe ca. 20 cm
210	11	Südaue						illegale Entnahme eines Biberdamms, Material auf Randstreifen abgelegt

Nr	Schaubezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Böschungsmahd	Randstreifenmahd	Entwicklungsmaßnahmen	Sonstiges
206	11	Südaue					viele Biberspuren, Aktivität beobachten	
211	11	Haster Bach	Erlenaufwuchs einseitig entfernen					
212	11	Ortsvorfluter Holtensen			Mähplan anpassen: einseitige Mahd			
213	11	Ortsvorfluter Holtensen	rechtsseitig Rückschnitt der Gehölze zum nördlichen Grundstück					
203	11	Südaue				unnötige Spaltpfähle zwischen Randstreifen und Weg		
204	11	Südaue					Bekämpfung invasiver Arten: Japanischer Staudenknöterich	
204	11	Südaue					Bekämpfung invasiver Arten: Japanischer Staudenknöterich	